


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP „Śródmieście”

Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP „Śródmieście”.

1. Niecka sportowa - obieg I 2. Jacuzzi - obieg II

III. Informacja o stanie jakości wody : Niecka sportowa	Jacuzzi
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami, ogólna liczba mikroorganizmów - 380 Badania kontrolne: 08.10.2020 Następne badanie : 22.10.2020	NIECZYNNNE DO ODWOŁANIA
System cyrkulacji – obieg I	System cyrkulacji – obieg II
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami, ogólna liczba mikroorganizmów - 36 Badania kontrolne: 17.09.2020 Następne badanie : 22.10.2020	NIECZYNNNE DO ODWOŁANIA

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływakim ul. F.Nullo 23 odpowiada wymaganiam Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. - Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.9020.60.4.2019)

