


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP „Śródmieście”

Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP „Śródmieście”.

1. Niecka sportowa - obieg I 2. Jacuzzi - obieg II

III. Informacja o stanie jakości wody : Niecka sportowa	Jacuzzi
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni Badanie kontrolne: 12.10.2022	NIECZYNNNE DO ODWOŁANIA
System cyrkulacji – obieg I	System cyrkulacji – obieg II
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni Badanie kontrolne: 12.10.2022	NIECZYNNNE DO ODWOŁANIA

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim ul. F.Nullo 23 odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. - Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.9020.60.4.2019)


**KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY**
im. Szarych Szeregów