


## Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP „Śródmieście”

Kraków, ul. Fr. Nullo 23

## I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



## II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP „Śródmieście”.

1. Niecka sportowa - obieg I    2. Jacuzzi - obieg II

III. Informacja o stanie jakości wody :  <b>Niecka sportowa</b>	<b>Jacuzzi</b>
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami: mikroorganizmy - 300  Badanie kontrolne: 15.09.2022	<b>NIECZYNNIE DO ODWOŁANIA</b>
<b>System cyrkulacji – obieg I</b>	<b>System cyrkulacji – obieg II</b>
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni  Badanie kontrolne: 15.09.2022	<b>NIECZYNNIE DO ODWOŁANIA</b>

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim ul. F.Nullo 23 odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. - Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.9020.60.4.2019)