


## Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP „Śródmieście”

Kraków, ul. Fr. Nullo 23

### I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



### II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP „Śródmieście”.

1. Niecka sportowa - obieg I    2. Jacuzzi - obieg II

| III. Informacja o stanie jakości wody :                                                                                                                                                                                                                | Jacuzzi                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Niecka sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni<br>Badanie kontrolne: 24.10.2022r.                                                 | <b>NIECZYNNE DO ODWOŁANIA</b>       |
| <b>System cyrkulacji – obieg I</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>System cyrkulacji – obieg II</b> |
| Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami: mikroorganizmy - 250<br>Badanie kontrolne: 24.10.2022r. | <b>NIECZYNNE DO ODWOŁANIA</b>       |

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim ul. F.Nullo 23 odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. - Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.90201604/2019)